



Rete Sentieristica della Riserva Naturale Statale “Gola del Furlo”

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL FONDO DEI SENTIERI (generalmente si debbono realizzare dei gradini per superare brevi tratti scoscesi)

n	sent.	posizione	intervento
1	441	variante sotto la chiesa di Pietralata - immissione sulla strada carrozzabile	gradini (6-7)
2	441	successiva uscita dalla strada carrozzabile per prendere il sentiero verso il M. Bregno	gradini (3-4)
3	441B	il sentiero è troppo ripido ed eroso dalle moto	cambiare il tracciato facendo dei tornanti
4	446	salendo da Spelonca Bassa quando il sentiero passa vicino al tornante della strada	gradini (8-10)
5	446	appena sopra il punto precedente salendo verso Spelonca Alta	sistemare il fondo scosceso
6	440	dopo Col d'Orsola, quando il sentiero lascia la strada carrozzabile	gradini (3-4)
6a	440	verificare il sentiero che a valle si re-immette sulla strada, prima del tornante	gradini ?
7	440A	alla partenza da Villa del Furlo	gradini (8-10)
7a	440A	tutto il tracciato	controllare il fondo
8	449	variante verso la terrazza alta del Furlo	gradini (3-4)
9	449	Terrazza del Furlo	scaletta per superare il muro di cemento
9a	449	bivio fosso del Ri (presenza di un lastrone scivoloso)	controllare (risolto)
10	451	quando lascia la strada, salita ripida dentro il fosso (in due punti)	gradini (9-10 + 6-7)
11	451	prima di re-immettersi nella strada a quota 422	gradini (8-10)
12	452	attraversamento del fosso Lecce	gradini ?
13	450	dal Fosso del Rio alla Pradella presenta lunghi tratti di sentiero eroso dalle moto e reso difficilmente percorribile	?
		totale (circa)	60-70 gradini