

» *Pausa al Furlo per il cedimento all'uscita dalla storica galleria*

Masso precipita sulla strada


LA VIABILITÀ

Fermignano

Un grosso masso è precipitato, alle 20 dell'altra sera al Furlo. Il macigno, del diametro di circa 1 metro, si è staccato dalla montagna che sovrasta la strada, un centinaio di passi dall'uscita della storica galleria romana procedendo verso Acqualagna. Fortunatamente non ha provocato danni a cose e persone. L'allarme è scattato pressoché immediato. La mastodontica pietra è piombata sulla carreggiata dell'ex strada statale 3 Flaminia. Nell'impatto con l'asfalto, il masso è andato parzialmente in frantumi. Ha danneggiato minimamente la sede stradale, subito ripulita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile e, fino a notte tarda, l'Ufficio lavori Pubblici di Fermignano con il proprio personale sotto le direttive del responsabile, il geometra Luciano Cleri.

A causa probabilmente del maltempo e della pioggia insistente dei due giorni festivi ed anche della presenza di un-



Il masso finito sulla strada che raggiunge il Furlo

lati, cinghiali e caprioli, che si muovono di frequente sul costone roccioso del Monte Pietralata tagliato in due dal corso del fiume formando la magica gola del Furlo, il grosso masso ha divelto una barriera para-

**Il crollo nella tarda serata di Pasquetta
Viabilità bloccata
lungo la vecchia Flaminia**

massi di tronchi di legno, i quali, d'altronde, subendo gli agenti atmosferici, non sono molto solidi e resistenti.

Fortuna che in quel momento non transitava alcuna vettura. Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità il Comune, apponendo la segnaletica necessaria, ordinava il divieto di transito per veicoli anche a trazione animale, ai velocipedi ed ai pedoni fino a nuovo ordine. e.g.

